

車の冬支度は、「スタッドレスタイヤへの履き替え」「タイヤチェーンの携行」といった
事前準備が重要になり、安心感にもつながります。

スリップ事故が 発生する危険箇所

橋梁上の一部凍結



橋梁の手前は乾燥していますが、橋梁上のみ凍結しています。

トンネル内の一部凍結



トンネルの手前は乾燥していますが、トンネル内の出入口付近が一部凍結しています。

樹林による日陰部分の一部凍結



樹林による日陰部分が凍結地面となっています。

山間部の凍結



山間部の斜面による日陰部分が凍結部分となっています。